

電源を入れてすぐ指紋を確認するようにする(パワーオンセキュリティ) 使用方法についての補足

「指紋センサユーザーズガイド」p.24の「電源を入れてすぐ指紋を確認するようにする(パワーオンセキュリティ)」について、設定した後、BIOS起動の段階で、「指の読み取り」画面が表示されず、下記のパスワード入力画面が表示された場合は、以下の手順を実施してください。

パスワードを入力してください。 []

1. パスワード入力画面に、既に設定済みのスーパーバイザパスワードまたはユーザーパスワードを入力し、続いてWindowsへのログオンを行います。
2. 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Protector Suite QL」-「コントロールセンター」の順にクリックし、コントロールセンターを開きます。
3. コントロールセンターにおいて、「設定」-「パワーオンセキュリティ」をクリックし、「指紋によるパワーオンセキュリティを有効にする」が になっていることを確認し、「OK」をクリックします。
4. コントロールセンターの「指紋」-「指紋の登録、または編集」をクリックし、以下の「ユーザーの指紋」画面まで進めます。




853-810603-839-A

<裏面もご覧ください>



810603839A

5. 「ユーザーの指紋」画面において、登録済み指紋の列の「パワーオン」の行の をクリックすると、以下のダイアログが表示されます。



6. 「ユーザー登録」のダイアログにて、「はい」をクリックすることで、「パワーオン」の行でクリックした が となり、その指紋がBIOS起動の段階での確認に使用できるようになります。



7. 他の指紋をBIOS起動の段階での確認に使用できるようにするには、5～6の手順を繰り返します。
8. 「次へ」をクリックし、指紋登録時と同様に進めることで登録を完了します。
9. 他のユーザーの指紋をBIOS起動の段階での確認に使用できるようにするには、そのユーザーについて、1～8(3は不要)の手順を行います。